

34GUG287 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3404

Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025

Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49

Araç Çıkış Tarihi

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34GUG287	Kilometre	80288
Şase Numarası	NLHBL51JBPZ331257	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	G4LCP871904	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	HYUNDAI	Yakıt Tipi	Benzin
Model	I20	Versiyon	
Model Yılı	2023	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	73	Silindir Hacmi (cc)	1368
İlk Tescil Tarihi	01.06.2023	Son Muayene Tarihi	18.05.2026

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı ABS ESP/VSA Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu)

İÇ DONANIM

Deri Direksiyon Eco mod Elektrikli Ön Camlar

DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli) Far (Halojen) Ön Sis Farı

MULTİMEDİA

AUX Bluetooth Multimedya Ekran Radyo USB

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	HANKOOK	2mm	185 65 15	2022	
SAG ÖN	YAZLIK	HANKOOK	2mm	185 65 15	2022	
SOL ARKA	YAZLIK	HANKOOK	2mm	185 65 15	2022	
SOL ÖN	YAZLIK	HANKOOK	2mm	185 65 15	2022	

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	BOYALI	CİZİK
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	EZİK HASARLI
ARKA PANEL	ORJİNAL	İŞLEMLİ HASARLI
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	İÇ KASA HASARLI
SAĞ MARŞPIYEL	L. BOYALI	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	DEFORME
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

ARACA KİRLİ BAKILDI GÖZLE EZİK CİZİK VE BOYA YÜZEYİ KONTROLÜ SAĞLANAMADI

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SOL ARKA KAPI



ARKA HAVUZ SACI



SAĞ ÖN ÇAMURLUK



ARKA HAVUZ SACI

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 08

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA TAMPON	ORTA	CİZİK HASARLI
ÖN TAMPON	KÖTÜ	HASARLI

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ÖN TAMPON



ÖN TAMPON



ARKA TAMPON



ARKA TAMPON



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



ÖN TAMPON



ÖN TAMPON

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 09

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	KÖTÜ	HASARLI
PANDİZOT -ARKA PERDE	KÖTÜ	HASARLI
TABAN HALISI	KÖTÜ	YAKICI MADDE ZARARI

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



PANDİZOT -ARKA PERDE



TABAN HALISI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 10

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
FİLTRE KONTROLLERİ	ORTA	PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR
KAYIŞ SETİ VE RULMANLAR	ORTA	SES MEVCUT



AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3404
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025
Rapor No : 3404-00535

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:49
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:49

Sayfa No: 12

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

