

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010

Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078

Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 01

34HBK727 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34HBK727	Kilometre	68191
Şase Numarası	NM0MXXTACMPY44612	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	PY44612	Şanzıman Tipi	Manual
Marka	FORD	Yakıt Tipi	Dizel
Model	TOURNEO COURIER	Versiyon	
Model Yılı	2023	Kullanım Tipi	KAMYONET
Motor Gücü (KW)	73	Silindir Hacmi (cc)	1499
İlk Tescil Tarihi	12.07.2023	Son Muayene Tarihi	20.06.2024

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı ABS ESP/VSA Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu)

İÇ DONANIM

DIŞ DONANIM

MULTİMEDİA

Radyo USB

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	KUMHO	5mm	195 60 15	2022	
SAG ÖN	YAZLIK	KUMHO	5mm	195 60 15	2022	
SOL ARKA	YAZLIK	KUMHO	5mm	195 60 15	2022	
SOL ÖN	YAZLIK	KUMHO	5mm	195 60 15	2022	

JANTLARDAN SÜRTMELER MEVCUT

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010

Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078

Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	L.BOYALI	CİVATALARDA ANAHTAR İZİ
SOL ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞEN	BAĞLANTI SACI İŞLEMLİ
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	BOYALI	CİVATALARDA ANAHTAR İZİ
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	RÖTUŞ
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	BOYALI	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	EZİK VE RÖTUŞ
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	TAŞ İZİ
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	GAMZE VE TAŞ İZİ
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞEN	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

ARAÇ GÖVDESİNDE KILCAL ÇİZİKLER MEVCUT

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SAĞ ÖN KAPI



BAGAJ KAPAĞI



BAGAJ KAPAĞI



SOL ÜST DİREK



SAĞ ARKA KAPI



SAĞ ÖN KAPI

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 08

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA STOPLAR	ORTA	SAĞ KIRIK
ARKA TAMPON	ORTA	ÇİZİK.RÖTUŞ VE EZİK
ÖN TAMPON	ORTA	TAŞ İZİ VE TIRNAKLARI KIRIK

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ARKA STOPLAR



ÖN TAMPON



ARKA TAMPON



ARKA TAMPON



ÖN TAMPON



ÖN TAMPON



ÖN TAMPON



ARKA TAMPON

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 09

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
BAGAJ İÇ AKSAM	ORTA	ÇİZİKLER
DİREKSİYON SİMİDİ VE TUŞLARI	ORTA	DEFORME
KAPI İÇ KOLLAR VE DÖŞEMELERİ	ORTA	ÇİZİKLER
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	SİGARA YANIK TAMİRİ
PANDİZOT -ARKA PERDE	ORTA	TIRNAKLARI YK

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



BAGAJ İÇ AKSAM



PANDİZOT -ARKA PERDE



PANDİZOT -ARKA PERDE



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



DİREKSİYON KUTUSU



KAPI İÇ KOLLAR VE DÖŞEMELERİ



Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010

Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078

Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 10

KAPI İÇ KOLLAR VE DÖŞEMELERİ BAGAJ İÇ AKSAM



Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010

Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078

Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 11

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 0602
Mersis No : 0457057453900010

Rapor Tarihi : 09.09.2025
Rapor No : 0602-02078

Araç Giriş Tarihi : 09.09.2025 17:15
Araç Çıkış Tarihi : 09.09.2025 17:21

Sayfa No: 12

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

