

## 34KHZ144 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3404

Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025

Rapor No : 3404-00532

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35

Araç Çıkış Tarihi

Sayfa No: 02

## ARAÇ BİLGİLERİ

|                   |                   |                     |            |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plaka             | 34KHZ144          | Kilometre           | 55733      |
| Şase Numarası     | NLHBL81JBRZ461958 | Renk                | KIRMIZI    |
| Motor Numarası    | G4LCPU969938      | Şanzıman Tipi       | Otomatik   |
| Marka             | HYUNDAI           | Yakıt Tipi          | Benzin     |
| Model             | BAYON             | Versiyon            |            |
| Model Yılı        | 2024              | Kullanım Tipi       | OTOMOBİL   |
| Motor Gücü (KW)   | 73                | Silindir Hacmi (cc) | 1368       |
| İlk Tescil Tarihi | 04.04.2024        | Son Muayene Tarihi  | 08.03.2027 |

## ARAÇ DONANIMLARI

### GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı ABS ESP/VSA Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu)

### İÇ DONANIM

Anahtarsız Çalıştırma Deri Direksiyon Eco mod Elektrikli Ön Camlar

### DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli) Far (Halojen) Ön Sis Farı

### MULTİMEDİA

AUX Bluetooth CarPlay/Android Auto Radyo TYPE-C

USB

Bayi No : 3404  
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025  
Rapor No : 3404-00532

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35  
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:35

Sayfa No: 03

## LASTİK

| Lastik   | Yazlık/Kışlık | Marka   | Diş Der. | Ebat      | Yıl  | Açıklama |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|------|----------|
| SAG ARKA | YAZLIK        | LAUFENN | 5mm      | 195 55 16 | 2023 |          |
| SAG ÖN   | YAZLIK        | LAUFENN | 5mm      | 195 55 16 | 2023 |          |
| SOL ARKA | YAZLIK        | LAUFENN | 5mm      | 195 55 16 | 2023 |          |
| SOL ÖN   | YAZLIK        | LAUFENN | 5mm      | 195 55 16 | 2023 |          |

## LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3404  
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025  
Rapor No : 3404-00532

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35  
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:35

Sayfa No: 04

## VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz




5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran



Bayi No : 3404  
Mersis No : 021101876000001Rapor Tarihi : 24.09.2025  
Rapor No : 3404-00532Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35  
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:35

Sayfa No: 06

## KAPORTA - BOYA

| Parça Adı                     | Durum    | Açıklama           |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| TAVAN                         | ORJİNAL  |                    |
| KAPUT                         | ORJİNAL  |                    |
| SOL ÖN ÇAMURLUK               | ORJİNAL  | BOYA SOYULMASIM    |
| SOL ÖN DİREK                  | ORJİNAL  |                    |
| SOL ÖN KAPI                   | ORJİNAL  | EZİK CİZİK         |
| SOL ÜST DİREK                 | ORJİNAL  |                    |
| SOL ORTA DİREK                | ORJİNAL  |                    |
| SOL MARŞPIYEL                 | ORJİNAL  |                    |
| SOL ARKA KAPI                 | ORJİNAL  | CİZİK              |
| SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI | ORJİNAL  |                    |
| SOL ARKA ÇAMURLUK             | BOYALI   |                    |
| BAGAJ KAPAĞI                  | DEĞİŞEN  |                    |
| ARKA HAVUZ SACI               | BOYALI   | İŞLEMLİ            |
| ARKA PANEL                    | ORJİNAL  | İŞLEMLİ HASARLI    |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK             | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ ARKA KAPI                 | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ MARŞPIYEL                 | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ ORTA DİREK                | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ ÜST DİREK                 | L.BÖYALİ |                    |
| SAĞ ÖN KAPI                   | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ ÖN DİREK                  | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ ÖN ÇAMURLUK               | ORJİNAL  |                    |
| ÖN PANEL                      | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ ÖN ŞASE                   | ORJİNAL  |                    |
| SAĞ İÇ PODYA                  | ORJİNAL  |                    |
| SOL ÖN ŞASE                   | ORJİNAL  |                    |
| SOL İÇ PODYA                  | ORJİNAL  |                    |
| TABAN SACI                    | ORJİNAL  | KONTROL SAĞLANMADI |
| ARKA SOL ŞASE                 | ORJİNAL  |                    |
| ARKA SAĞ ŞASE                 | ORJİNAL  |                    |

Araca kirli bakıldı gözle ezik çizik ve boya yüzeyi kontrolü sağlanamadı

Bayi No : 3404  
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025  
Rapor No : 3404-00532

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35  
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:35

Sayfa No: 07

## KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SOL ÖN ÇAMURLUK



SOL ARKA KAPI



SOL ÖN KAPI

Bayi No : 3404  
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025  
Rapor No : 3404-00532

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35  
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:35

Sayfa No: 08

## DIŞ EKSPERTİZ

| Parça       | Durum | Açıklama |
|-------------|-------|----------|
| ARKA TAMPON | ORTA  | CİZİK    |

## DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ARKA TAMPON



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ

Kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut

Bayi No : 3404  
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025  
Rapor No : 3404-00532

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35  
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:35

Sayfa No: 09

## MOTOR MEKANİK

| Parça              | Durum | Açıklama                 |
|--------------------|-------|--------------------------|
| FİLTRE KONTROLLERİ | ORTA  | PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR |



## AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3404  
Mersis No : 021101876000001

Rapor Tarihi : 24.09.2025  
Rapor No : 3404-00532

Araç Giriş Tarihi : 24.09.2025 11:35  
Araç Çıkış Tarihi : 24.09.2025 11:35

Sayfa No: 11

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

