

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 01

34GCY023 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34GCY023	Kilometre	105677
Şase Numarası	6FpPXXMJ2PNB69707	Renk	GRI
Motor Numarası	1299I	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	FORD	Yakıt Tipi	Dizel
Model	RANGER	Versiyon	
Model Yılı	2022	Kullanım Tipi	KAMYONET
Motor Gücü (KW)	0	Silindir Hacmi (cc)	0
İlk Tescil Tarihi	01.01.2022	Son Muayene Tarihi	01.01.2022

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	4x4	ABS	ESP/VSA	Hava Yastığı (Sürücü)
Hava Yastığı (Yolcu)	Immobilizer	Lastik Arıza Göstergesi	Merkezi Kilit	Yokuş Kalkış Desteği

İÇ DONANIM

Anahtarsız Çalıştırma	Deri Direksiyon	Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar	Hidrolik Direksiyon
Hız Sabitleyici	Isofix	Klima (Otomatik)	Ön Kol Dayama	Yol Bilgisayarı

DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli)	Far (LED)	Gündüz led
----------------------	-----------	------------

MULTİMEDİA

Bluetooth	Radyo
-----------	-------

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	KIŞLIK	BRİDGESTONE	2mm	265 60 18		DEĞİŞİM ÖNERİLİR
SAG ÖN	YAZLIK	KUMHO	4mm	265 60 18	2022	
SOL ARKA	YAZLIK	CONTINENTAL	4mm	265 60 18	2022	
SOL ÖN	YAZLIK	KUMHO	4mm	265 60 18	2022	

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran


Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 05

KAPORTA - BOYA



 BOYALI

 DEĞİŞEN

 LOKAL BOYALI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	EZİK
KAPUT	ORJİNAL	TAŞ İZİ,EZİK
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	ÇİZİK
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	ÇİZİK
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	İŞLEMLİ
BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	İÇ KISIM BOYALI
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	BOYALI
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	ÇİZİK
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	ÇİZİK
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



ARKA HAVUZ SACI



SAĞ ÖN KAPI



KAPUT



KAPUT



SOL ARKA ÇAMURLUK



SOL ÖN ÇAMURLUK



SOL ÖN KAPI



TAVAN



BAGAJ KAPAĞI



SAĞ ÖN ÇAMURLUK

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 08

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA TAMPON	ORTA	ÇİZİK
ÖN TAMPON	ORTA	ÇİZİK
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	-	MEVCUT

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ÖN TAMPON



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



ARKA TAMPON

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 09

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
DİREKSİYON SİMİDİ VE TUŞLARI	ORTA	DEFORME
GÖSTERGE PANELİ	ORTA	LASTİK İKAZI MEVCUT
KAPI İÇ KOLLAR VE DÖŞEMELERİ	ORTA	YANIK İZİ, ÇİZİK
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	DEFORME
ÖN KONSOL	ORTA	SABİTLEME HATASI
ORTA KONSOL	ORTA	LEKELİ
TABAN HALISI	ORTA	YANIK İZİ
TAVAN DÖŞEME	ORTA	HASARLI

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



TABAN HALISI



ORTA KONSOL



KAPI İÇ KOLLAR VE DÖŞEMELERİ



KAPI İÇ KOLLAR VE DÖŞEMELERİ



TAVAN



DİREKSİYON KUTUSU

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 10



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR
DÜĞMELERİ



GÖSTERGE PANELİ



ÖN KONSOL



TABAN HALISI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR
DÜĞMELERİ



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 11

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
AKÜ	KÖTÜ	DEĞİŞİM ÖNERİLİR
TRİGER VEYA ZİNCİR TAKIM	ORTA	KM VE YAŞINDAN DOLAYI SERVİS KONTROL

Servis periyodik bakım önerilir.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 12

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 13.10.2025
Rapor No : 3401-19664

Araç Giriş Tarihi : 13.10.2025 10:18
Araç Çıkış Tarihi : 13.10.2025 10:38

Sayfa No: 13

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

