

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 01

34GOF050 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34GOF050	Kilometre	85132
Şase Numarası	NLHBL51JBPZ308915	Renk	KIRMIZI
Motor Numarası	G4LCPU37778	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	HYUNDAI	Yakıt Tipi	Benzin
Model	I20	Versiyon	
Model Yılı	2023	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	73	Silindir Hacmi (cc)	1368
İlk Tescil Tarihi	18.04.2023	Son Muayene Tarihi	30.03.2026

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	ABS	Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Yolcu)	Immobilizer
Lastik Arıza Göstergesi	Merkezi Kilit	Yokuş Kalkış Desteği		

İÇ DONANIM

Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar	Hidrolik Direksiyon	Hız Sabitleyici	Isofix
Klima (Manuel)	Kumaş Koltuk	Yol Bilgisayarı		

DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli)	Far (Halojen)
----------------------	---------------

MULTİMEDİA

Bluetooth	Radyo	USB
-----------	-------	-----

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	HANKOOK	4mm	185 65 15	2022	
SAG ÖN	YAZLIK	HANKOOK	4mm	185 65 15	2022	YANAK HASARLI
SOL ARKA	YAZLIK	HANKOOK	4mm	185 65 15	2022	
SOL ÖN	YAZLIK	HANKOOK	4mm	185 65 15	2022	

Jant kapaklarında çizikler mevcut

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	BOYALI	
SOL ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	BOYA DEFORME
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	BOYALI	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

ARAÇ KİRLİ OLDUĞUNDAN DOLAYI DETAYLI EZİK VE ÇİZİK KONTROL EDİLEMEDİ.
ARACIN ETRAFINDA MİNÖR EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SOL ÖN ÇAMURLUK

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 08

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA TAMPON	ORTA	ÇİZİK,SABİTLEME HATASI,HASARLI
DAVLUMBAZ	ORTA	SAĞ ÖN EKSİK
ÖN TAMPON	ORTA	ÇİZİK,SABİTLEME HATASI,TAŞ İZİ
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	-	MEVCUT

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ARKA TAMPON



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



DAVLUMBAZ



ÖN TAMPON



ÖN TAMPON



ARKA TAMPON



ÖN TAMPON



ARKA TAMPON

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 09

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
BAGAJ İÇ AKSAM	ORTA	ÇİZİK
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	LEKELİ
TABAN HALISI	ORTA	YANIK İZİ

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



TABAN HALISI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



TABAN HALISI



BAGAJ İÇ AKSAM

Servis periyodik bakım önerilir.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 10

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 01.09.2025
Rapor No : 3401-18456

Araç Giriş Tarihi : 01.09.2025 10:22
Araç Çıkış Tarihi : 01.09.2025 13:56

Sayfa No: 11

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

