

34HKR996 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34HKR996	Kilometre	45209
Şase Numarası	JTNADACBX0J012237	Renk	GRİ
Motor Numarası	2ZR2X48246	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	TOYOTA	Yakıt Tipi	Benzin / Elektrik
Model	COROLLA	Versiyon	
Model Yılı	2023	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	72	Silindir Hacmi (cc)	1798
İlk Tescil Tarihi	05.10.2023	Son Muayene Tarihi	27.07.2026

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı	ABS	Auto Hold	Hava Yastığı (Perde)
Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Yolcu)	Lastik Arıza Göstergesi	Merkezi Kilit	Yokuş Kalkış Desteği

İÇ DONANIM

Anahtarsız Çalıştırma	Arka Kol Dayama	Deri Direksiyon	Dijital Gösterge	Elektrikli Arka Camlar
Elektrikli Ön Camlar	Elektrikli Park Fren	Geri Görüş Kamerası	Hidrolik Direksiyon	Hız Sabitleyici
Isofix	Klima (Otomatik)	Kumaş Koltuk	Ön Kol Dayama	Start / Stop

DIŞ DONANIM

Alaşımlı Jant	Aynalar (Elektrikli)	Aynalar (Otomatik Katlanır)	Cam Tavan	Far (LED)
Otomatik Far Sistemi	Stepne	Sunroof		

MULTİMEDİA

Radıyo	USB
--------	-----

Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	BRİDGESTONE	6mm	215 60 17	2023	
SAG ÖN	YAZLIK	BRİDGESTONE	6mm	215 60 17	2023	
SOL ARKA	YAZLIK	BRİDGESTONE	6mm	215 60 17	2023	
SOL ÖN	YAZLIK	BRİDGESTONE	6mm	215 60 17	2023	

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran


Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 05

KAPORTA - BOYA



BOYALI

DEĞİŞEN

LOKAL BOYALI

Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	TAŞ İZİ , RÖTÜŞ , BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI MEVCUT , ÇİZİK BOYA YÜZEYİ DEFORME
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI MEVCUT
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	DEĞİŞEN	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	EZİK ÇİZİK RÖTÜŞ , BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI MEVCUT
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	RÖTÜŞ
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	RÖTÜŞ , SÜRTME ÇİZİK
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	ÇİZİK
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	
ARAÇ GENELİNDE EZİK ÇİZİK VE RÖTÜŞ MEVCUT		

Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



KAPUT



SAĞ ARKA KAPI



SOL ARKA ÇAMURLUK



SOL ÖN ÇAMURLUK



SOL ÖN ÇAMURLUK



SOL ARKA ÇAMURLUK




SAĞ ÖN ÇAMURLUK



SAĞ ARKA KAPI



KAPUT



KAPUT



KAPUT



KAPUT

Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 08



KAPUT



SAĞ ARKA ÇAMURLUK



Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 09

CIHAZ TEST ÖLÇÜMLERİ

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
Ön Frenler	188	182	3.19
Arka Frenler	193	188	2.59
El Freni	200	202	0.99

Sapma yüzdelikleri ön ve arka frenler için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri	Sol	Sağ	Fark (%)
Ön Tekerlekler	75	72	0
Arka Frenler	193	188	0

ARIZALI	KONTROL	İYİ	ÇOK İYİ	MÜKEMMEL
0-19	20-39	40-59	60-79	80-100

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

Ön	Arka
1.50 m/km	2.00 m/km

ÇOK İYİ	İYİ	KRİTİK	KÖTÜ
0 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 10

Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 10

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA STOPLAR	ORTA	SOL ARK ÇİZİK
ARKA TAMPON	ORTA	RÖTÜŞ ÇİZİK
ÖN TAMPON	ORTA	ÇİZİK

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ÖN TAMPON



ARKA TAMPON



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



ARKA STOPLAR

Araç içi kullanıma bağlı lekeler mevcut

Bayi No : 3403
Mersis No : 0430137693600001

Rapor Tarihi : 09.12.2025
Rapor No : 3403-01815

Araç Giriş Tarihi : 09.12.2025 16:02
Araç Çıkış Tarihi : 09.12.2025 16:02

Sayfa No: 11

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
AKÜ	-	İYİ ŞARJ EDİLMİŞ
ANTİFİRİZ	-	İYİ DURUMDA

MOTOR MEKANİK FOTOĞRAFLARI



AKÜ



ANTİFİRİZ

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan , yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek , ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.
- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.