

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 01

34DPL837 EKSPERTİZ RAPORU



Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34DPL837	Kilometre	91982
Şase Numarası	W1K2130121A903002	Renk	SİYAH
Motor Numarası	65491680985566	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	MERCEDES	Yakıt Tipi	Dizel
Model	E-CLASS	Versiyon	
Model Yılı	2020	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	118	Silindir Hacmi (cc)	1598
İlk Tescil Tarihi	06.01.2021	Son Muayene Tarihi	16.10.2023

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	ABS	Auto Hold	ESP/VSA	Hava Yastığı (Diz)
Hava Yastığı (Perde)	Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Tavan)	Hava Yastığı (Yan)	Hava Yastığı (Yolcu)
Immobilizer	Lastik Arıza Göstergesi	Merkezi Kilit	Şerit Takip Sistemi	Sürüş Modları
Yokuş Kalkış Desteği				

İÇ DONANIM

Anahtarsız Çalıştırma	Arka Kol Dayama	Deri Direksiyon	Deri Koltuk	Dijital Gösterge
Direksiyon Vites Tuşları	Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar	Elektrikli Park Fren	Hidrolik Direksiyon
Hız Sabitleyici	İç Ambians Aydınlatma	Klima (Otomatik)	Koltuklar (Elektrikli)	Koltuklar (Hafızalı)
Koltuklar (Ön Isıtmalı)	Ön Kol Dayama	Otomatik Kararan Dikiz Aynası	Soğutmalı Torpido	Start / Stop

DIŞ DONANIM

Açılır Cam Tavan	Alaşımlı Jant	Aynalar (Elektrikli)	Aynalar (Isıtmalı)	Aynalar (Otomatik Katlanır)
Far (LED)	Otomatik Far Sistemi	Park Sensörü (Arka)	Park Sensörü (Ön)	Vakumlu Kapı

MULTİMEDİA

Bluetooth	Radyo	USB
-----------	-------	-----

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	245 45 18 Goodyear 5mm
SAG ÖN	YAZLIK	245 45 18 Goodyear 5mm
SOL ARKA	YAZLIK	245 45 18 Goodyear 5mm
SOL ÖN	YAZLIK	245 45 18 Goodyear 5mm

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	Çizik ezik standart dışı onarım
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	
SAĞ İÇ DİREK	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPİYEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
SOL İÇ DİREK	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL MARŞPİYEL	ORJİNAL	
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	Çizik
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
TAVAN	ORJİNAL	


Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023


Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



KAPUT



SOL ÖN ÇAMURLUK

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 08

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
GÖSTERGE PANELİ	ORTA	Lastik basınç ikaz lambası yanıyor



Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 09

MEKANİK ALT KONTROL

Parça	Durum	Açıklama
FREN BALATALARI	ORTA	Aşınma
JANTLAR	ORTA	Çizik
LASTİKLER	ORTA	Aşınma

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00642
Rapor Tarihi : 24.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:03
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2023 15:04

Sayfa No: 10

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
MOTOR GENEL DURUMU	ORTA	Yağ değişimi önerilir.

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.