

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 01

34DSG881 EKSPERTİZ RAPORU



Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34DSG881	Kilometre	43352
Şase Numarası	SJNFFAJ11U2928253	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	HR13290809A	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	NISSAN	Yakıt Tipi	Benzin
Model	QASHQAI	Versiyon	
Model Yılı	2020	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	117	Silindir Hacmi (cc)	1332
İlk Tescil Tarihi	01.02.2021	Son Muayene Tarihi	04.12.2023

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı	Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Yolcu)	Immobilizer
Lastik Arıza Göstergesi	Merkezi Kilit			

İÇ DONANIM

Deri Direksiyon	Eco mod	Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar	Hidrolik Direksiyon
Hız Sabitleyici	Klima (Manuel)	Kumaş Koltuk	Ön Kol Dayama	Start / Stop

DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli)	Far (Halojen)	Park Sensörü (Arka)
----------------------	---------------	---------------------

MULTİMEDİA

Bluetooth	Radyo	USB
-----------	-------	-----

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	215 60 17 Bridgestone 5mm
SAG ÖN	YAZLIK	215 60 17 Bridgestone 5mm
SOL ARKA	YAZLIK	215 60 17 Bridgestone 5mm
SOL ÖN	YAZLIK	215 60 17 Bridgestone 5mm

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç için sağ ön sıra



8. Araç için sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç için kadran


Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 05

KAPORTA - BOYA



 BOYALI

 DEĞİŞEN

 LOKAL BOYALI

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	
SAĞ İÇ DİREK	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPİYEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	
SAĞ ÖN KAPI	BOYALI	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	BOYALI	
SOL İÇ DİREK	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL MARŞPİYEL	ORJİNAL	
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	BOYALI	Çizik ezik
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
TAVAN	ORJİNAL	

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



Arka tampon çizik



Ön tampon çizik



SOL ÖN KAPI



Ön tampon çizik



Ön tampon çizik

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 08

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
SİLECEKLER	KÖTÜ	Arka silecek hasarlı

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



SİLECEKLER

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 09

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
BAGAJ İÇ AKSAM	ORTA	Çizik leke deforme
KOLTUK DÖŞEMELERİ	ORTA	Leke deforme
PANDİZOT -ARKA PERDE	ORTA	Yok
TAVAN DÖŞEME	ORTA	Leke

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ



BAGAJ İÇ AKSAM



PANDİZOT -ARKA PERDE



KOLTUK DÖŞEMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ



BAGAJ İÇ AKSAM



TAVAN

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 10

MEKANİK ALT KONTROL

Parça	Durum	Açıklama
JANTLAR	ORTA	Çizik

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 11

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
MOTOR GENEL DURUMU	ORTA	Yağ değişimi önerilir.

Fatih Sultan Mehmet Mh.
Balkan Cad. No: 58 Buyaka
3 Blok Ümraniye / İstanbul

Bayi No : 3402
Rapor No : 3402-00775
Rapor Tarihi : 18.01.2023

Araç Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:32
Araç Çıkış Tarihi: 18.01.2023 15:33

Sayfa No: 12

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.