

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 01

34GVE883 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34GVE883	Kilometre	70600
Şase Numarası	VXKUSHNSSPW038770	Renk	BEYAZ SİYAH(KARBON)
Motor Numarası	10XVDW2055366	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	OPEL	Yakıt Tipi	Benzin
Model	MOKKA	Versiyon	
Model Yılı	2023	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	96	Silindir Hacmi (cc)	1199
İlk Tescil Tarihi	08.06.2023	Son Muayene Tarihi	13.04.2026

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı	ABS	ESP/VSA	Hava Yastığı (Koltuk)
Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Tavan)	Hava Yastığı (Yolcu)	Immobilizer	Lastik Arıza Göstergesi
Merkezi Kilit	Şerit Takip Sistemi	Sürüş Modları		

İÇ DONANIM

Anahtarsız Çalıştırma	Deri Direksiyon	Deri/Kumaş Koltuk	Dijital Gösterge	Eco mod
Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar	Elektrikli Park Fren	Geri Görüş Kamerası	Hidrolik Direksiyon
Hız Sabitleyici	Isofix	Klima (Otomatik)	Ön Kol Dayama	Otomatik Kararan Dikiz Aynası
Start / Stop				

DIŞ DONANIM

Alaşımlı Jant	Aynalar (Elektrikli)	Aynalar (Otomatik Katlanır)	Far (LED)	Gündüz led
Ön Sis Farı	Otomatik Far Sistemi	Park Sensörü (Arka)	Park Sensörü (Ön)	Stepne
Yağmur Sensörü				

MULTİMEDİA

Bluetooth	Radıyo	USB
-----------	--------	-----

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	KIŞLIK	DEBICA	5mm	215 55 17	2023	
SAG ÖN	KIŞLIK	DEBICA	5mm	215 55 17	2023	
SOL ARKA	KIŞLIK	DEBICA	5mm	215 55 17	2023	
SOL ÖN	KIŞLIK	DEBICA	5mm	215 55 17	2023	

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran


Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 05

KAPORTA - BOYA



BOYALI

DEĞİŞEN

LOKAL BOYALI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	MINÖR EZİK VE ÇİZİK.
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	MINÖR EZİK.
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	ÇİZİK.
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470


Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI




KAPUT



KAPUT



BAGAJ KAPAĞI



SOL ÖN KAPI



KAPUT

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 08

CIHAZ TEST ÖLÇÜMLERİ

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
Ön Frenler	132	131	0.76
Arka Frenler	143	144	0.69
El Freni	85	84	1.18

Sapma yüzdelikleri ön ve arka frenler için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri	Sol	Sağ	Fark (%)
Ön Tekerlekler	61	60	0
Arka Frenler	143	144	0

ARIZALI	KONTROL	İYİ	ÇOK İYİ	MÜKEMMEL
0-19	20-39	40-59	60-79	80-100

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

Ön	Arka
4.00 m/km	4.00 m/km

ÇOK İYİ	İYİ	KRİTİK	KÖTÜ
0 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 10

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 09

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ANTEN	KÖTÜ	ANTEN YOK.
ARKA TAMPON	ORTA	ÇİZİK.
ÖN TAMPON	ORTA	ÇİZİK.
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	-	STEPNE MEVCUT.

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ÖN TAMPON



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



ÖN TAMPON



ÖN TAMPON



ARKA TAMPON



ARKA TAMPON



ANTEN



ARKA TAMPON

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 10

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	LEKELİ.
PASPAS	ORTA	SOL ÖN PASPAS HASARLI.
TAVAN DÖŞEME	ORTA	LEKELİ.

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



TAVAN



TAVAN



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



PASPAS

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 11

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
AKÜ	ORTA	İYİ.
ANTİFİRİZ	ORTA	MEVCUT.

Km ve yaşı gereği servis bakım kontrol önerilir.

MOTOR MEKANİK FOTOĞRAFLARI



ANTİFİRİZ



AKÜ

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 10.11.2025
Rapor No : 3401-20470

Araç Giriş Tarihi : 10.11.2025 09:08
Araç Çıkış Tarihi : 10.11.2025 09:55

Sayfa No: 12

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.