



Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 02

## ARAÇ BİLGİLERİ

|                   |                   |                     |            |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plaka             | 35AFE220          | Kilometre           | 38538      |
| Şase Numarası     | VNKKL3D370A297548 | Renk                | BEYAZ      |
| Motor Numarası    | 1KR8622159        | Şanzıman Tipi       | Manuel     |
| Marka             | TOYOTA            | Yakıt Tipi          | Benzin     |
| Model             | YARIS             | Versiyon            |            |
| Model Yılı        | 2018              | Kullanım Tipi       | OTOMOBİL   |
| Motor Gücü (KW)   | 53                | Silindir Hacmi (cc) | 998        |
| İlk Tescil Tarihi | 13.11.2018        | Son Muayene Tarihi  | 08.11.2023 |

## ARAÇ DONANIMLARI

### GÜVENLİK

|                  |                  |     |                       |                      |
|------------------|------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| 1. Araç Anahtarı | 2. Araç Anahtarı | ABS | Hava Yastığı (Sürücü) | Hava Yastığı (Yolcu) |
| Immobilizer      | Merkezi Kilit    |     |                       |                      |

### İÇ DONANIM

|                      |                     |        |                |              |
|----------------------|---------------------|--------|----------------|--------------|
| Elektrikli Ön Camlar | Hidrolik Direksiyon | Isofix | Klima (Manuel) | Kumaş Koltuk |
|----------------------|---------------------|--------|----------------|--------------|

### DIŞ DONANIM

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Aynalar (Elektrikli) | Far (Halojen) | Park Sensörü (Arka) |
|----------------------|---------------|---------------------|

### MULTİMEDİA

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bluetooth | Radyo-CD Çalar |
|-----------|----------------|

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 03

## LASTİK

| Lastik   | Yazlık/Kışlık | Marka  | Diş Der. | Ebat      | Yıl  | Açıklama         |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|------|------------------|
| SAG ARKA | YAZLIK        | DUNLOP | 3mm      | 175 65 14 | 2018 | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |
| SAG ÖN   | YAZLIK        | DUNLOP | 3mm      | 175 65 14 | 2018 | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |
| SOL ARKA | YAZLIK        | DUNLOP | 3mm      | 175 65 14 | 2018 | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |
| SOL ÖN   | YAZLIK        | DUNLOP | 3mm      | 175 65 14 | 2018 | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |

## LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 04

## VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön konsol



7. Araç için sağ ön sıra



8. Araç için sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç için kadran


Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898

Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 05

## KAPORTA - BOYA



BOYALI

DEĞİŞEN

LOKAL BOYALI

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 06

## KAPORTA - BOYA

| Parça Adı                                    | Durum   | Açıklama                     |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------|
| TAVAN                                        | ORJİNAL | BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI MEVCUT |
| KAPUT                                        | ORJİNAL | BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI MEVCUT |
| SOL ÖN ÇAMURLUK                              | ORJİNAL | HASARLI                      |
| SOL ÖN DİREK                                 | ORJİNAL |                              |
| SOL ÖN KAPI                                  | ORJİNAL |                              |
| SOL ÜST DİREK                                | ORJİNAL |                              |
| SOL ORTA DİREK                               | ORJİNAL |                              |
| SOL MARŞPIYEL                                | ORJİNAL |                              |
| SOL ARKA KAPI                                | ORJİNAL | ÇİZİK                        |
| SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI                | ORJİNAL |                              |
| SOL ARKA ÇAMURLUK                            | ORJİNAL |                              |
| BAGAJ KAPAĞI                                 | DEĞİŞEN | BOYA ATMALARI MEVCUT         |
| ARKA HAVUZ SACI                              | ORJİNAL |                              |
| ARKA PANEL                                   | ORJİNAL | EZİK                         |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK                            | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI                | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ARKA KAPI                                | ORJİNAL |                              |
| SAĞ MARŞPIYEL                                | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ORTA DİREK                               | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ÜST DİREK                                | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ÖN KAPI                                  | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ÖN DİREK                                 | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ÖN ÇAMURLUK                              | ORJİNAL |                              |
| ÖN PANEL                                     | ORJİNAL |                              |
| SAĞ ÖN ŞASE                                  | ORJİNAL |                              |
| SAĞ İÇ PODYA                                 | ORJİNAL |                              |
| SOL ÖN ŞASE                                  | ORJİNAL |                              |
| SOL İÇ PODYA                                 | ORJİNAL |                              |
| TABAN SACI                                   | ORJİNAL |                              |
| ARKA SOL ŞASE                                | ORJİNAL |                              |
| ARKA SAĞ ŞASE                                | ORJİNAL |                              |
| ARAÇ ÇEVREİSNDE BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI MEVCUT |         |                              |



Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898

Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 08

## DIŞ EKSPERTİZ

| Parça     | Durum | Açıklama          |
|-----------|-------|-------------------|
| CAMLAR    | ORTA  | TAŞ İZLERİ MEVCUT |
| ÖN TAMPON | ORTA  | ÇİZİK             |

## DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ÖN TAMPON



CAMLAR

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 09

## İÇ EKSPERTİZ

| Parça                        | Durum | Açıklama |
|------------------------------|-------|----------|
| DİREKSİYON SİMİDİ VE TUŞLARI | ORTA  | DEFORME  |
| KOLTUK DÖŞEMELERİ            | ORTA  | LEKELİ   |

## İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ



DİREKSİYON KUTUSU



Çelik Motor Tic. Aş. Oto Ekspertiz Carwizz Yetkili Bayi - Göktuğ Cad. No 15 Orhanlı 38 18      Tel: 0850 208 38 18      [istanbul.orhanli@carwizzotoekspertiz.com](mailto:istanbul.orhanli@carwizzotoekspertiz.com)

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898

Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 10

# MOTOR MEKANİK

| Parça              | Durum | Açıklama       |
|--------------------|-------|----------------|
| MOTOR GENEL DURUMU | ORTA  | BAKIM ÖNERİLİR |



ANADOLU GRUBU

[www.carwizzotoekspertiz.com](http://www.carwizzotoekspertiz.com)

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 03.08.2023  
Rapor No : 3401-02898

Araç Giriş Tarihi : 03.08.2023 10:38  
Araç Çıkış Tarihi : 03.08.2023 11:07

Sayfa No: 11

## AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.