

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 01

34HVD126 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34HVD126	Kilometre	46615
Şase Numarası	LGXCE4CB5P2250676	Renk	KIRMIZI
Motor Numarası	TZ200XSQ2G3192221	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	BYD	Yakıt Tipi	Elektrik
Model	ATTO 3	Versiyon	
Model Yılı	2023	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	150	Silindir Hacmi (cc)	1
İlk Tescil Tarihi	03.01.2024	Son Muayene Tarihi	19.10.2026

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	ABS	ESP/VSA	Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Yolcu)
Immobilizer	Merkezi Kilit			

İÇ DONANIM

Deri Koltuk	Elektrikli Arka Camlar
-------------	------------------------

DIŞ DONANIM

Far (LED)

MULTİMEDİA

Radyo	USB
-------	-----

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	235 50 18	2023	
SAG ÖN	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	235 50 18	2023	
SOL ARKA	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	235 50 18	2023	
SOL ÖN	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	235 50 18	2023	

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	EZİK ÇİZİK
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	BOYALI	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	L.BÖYALİ	
SOL MARŞPIYEL	BOYALI	
SOL ARKA KAPI	BOYALI	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	EZİK
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	
SAĞ MARŞPIYEL	BOYALI	
SAĞ ORTA DİREK	L.BÖYALİ	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	DEĞİŞEN	
SAĞ ÖN DİREK	L.BÖYALİ	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞEN	
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

ARAÇ ÇEVRESİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



BAGAJ KAPAĞI



KAPUT



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 08

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
CAMLAR	ORTA	ÖN CAMDA TAŞ ÇATLAKLARI MEVCUT
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	-	VAR

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



CAMLAR

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 09

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	YANIK İZLERİ MEVCUT
TABAN HALISI	ORTA	YANIK İZLERİ MEVCUT
TAVAN DÖŞEME	ORTA	YANIK İZLERİ MEVCUT

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ

SERVİS PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 10

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan , yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek , ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 16.09.2025
Rapor No : 3401-18991

Araç Giriş Tarihi : 16.09.2025 11:26
Araç Çıkış Tarihi : 16.09.2025 11:49

Sayfa No: 11

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

