

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090

Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 01

## 34GJD906 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 02

## ARAÇ BİLGİLERİ

|                   |                   |                     |            |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plaka             | 34GJD906          | Kilometre           | 90777      |
| Şase Numarası     | WF0MXXGCHMPK48420 | Renk                | BEYAZ      |
| Motor Numarası    | PK48420           | Şanzıman Tipi       | Manual     |
| Marka             | FORD              | Yakıt Tipi          | Benzin     |
| Model             | FOCUS             | Versiyon            |            |
| Model Yılı        | 2023              | Kullanım Tipi       | OTOMOBİL   |
| Motor Gücü (KW)   | 91                | Silindir Hacmi (cc) | 999        |
| İlk Tescil Tarihi | 08.03.2023        | Son Muayene Tarihi  | 02.02.2026 |

## ARAÇ DONANIMLARI

### GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı ABS ESP/VSA Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu)  
Immobilizer

### İÇ DONANIM

Elektrikli Arka Camlar

### DIŞ DONANIM

### MULTİMEDİA

USB

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090

Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 03

## LASTİK

| Lastik   | Yazlık/Kışlık | Marka | Diş Der. | Ebat | Yıl | Açıklama         |
|----------|---------------|-------|----------|------|-----|------------------|
| SAG ARKA | YAZLIK        |       |          |      |     | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |
| SAG ÖN   | YAZLIK        |       |          |      |     | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |
| SOL ARKA | YAZLIK        |       |          |      |     | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |
| SOL ÖN   | YAZLIK        |       |          |      |     | DEĞİŞİM ÖNERİLİR |

## LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090

Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 04

## VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran



Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090

Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 06

## KAPORTA - BOYA

| Parça Adı                     | Durum    | Açıklama |
|-------------------------------|----------|----------|
| TAVAN                         | ORJİNAL  |          |
| KAPUT                         | ORJİNAL  |          |
| SOL ÖN ÇAMURLUK               | BOYALI   |          |
| SOL ÖN DİREK                  | ORJİNAL  |          |
| SOL ÖN KAPI                   | DEĞİŞEN  |          |
| SOL ÜST DİREK                 | ORJİNAL  |          |
| SOL ORTA DİREK                | L.BOYALI |          |
| SOL MARŞPIYEL                 | ORJİNAL  |          |
| SOL ARKA KAPI                 | ORJİNAL  |          |
| SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI | ORJİNAL  |          |
| SOL ARKA ÇAMURLUK             | ORJİNAL  | EZİK     |
| BAGAJ KAPAĞI                  | ORJİNAL  |          |
| ARKA HAVUZ SACI               | ORJİNAL  |          |
| ARKA PANEL                    | ORJİNAL  |          |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK             | BOYALI   | HASARLI  |
| SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI | L.BOYALI |          |
| SAĞ ARKA KAPI                 | BOYALI   |          |
| SAĞ MARŞPIYEL                 | BOYALI   |          |
| SAĞ ORTA DİREK                | L.BOYALI |          |
| SAĞ ÜST DİREK                 | BOYALI   |          |
| SAĞ ÖN KAPI                   | BOYALI   |          |
| SAĞ ÖN DİREK                  | ORJİNAL  |          |
| SAĞ ÖN ÇAMURLUK               | BOYALI   |          |
| ÖN PANEL                      | ORJİNAL  |          |
| SAĞ ÖN ŞASE                   | ORJİNAL  |          |
| SAĞ İÇ PODYA                  | ORJİNAL  |          |
| SOL ÖN ŞASE                   | ORJİNAL  |          |
| SOL İÇ PODYA                  | ORJİNAL  |          |
| TABAN SACI                    | ORJİNAL  |          |
| ARKA SOL ŞASE                 | ORJİNAL  |          |
| ARKA SAĞ ŞASE                 | ORJİNAL  |          |

ARAÇ çok KİRLİ KONTROL EDİLDİ DETAYLI EZİK ÇİZİK VE GÖZ İLE BOYA KONTROLÜ YAPILAMADI.

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090

Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 07

## KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SAĞ ARKA ÇAMURLUK

SAĞ ARKA ÇAMURLUK



SOL ARKA ÇAMURLUK

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 08

## DIŞ EKSPERTİZ

| Parça                  | Durum | Açıklama                       |
|------------------------|-------|--------------------------------|
| ARKA TAMPON            | ORTA  | ÇİZİK                          |
| CAMLAR                 | ORTA  | ÖN CAMDA TAŞ ÇATLAKLARI MEVCUT |
| ÖN PANJUR              | ORTA  | ÇATLAK                         |
| ÖN TAMPON              | ORTA  | ÇİZİK                          |
| STEPNE VEYA TAMİR KİTİ | -     | VAR                            |

## DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 09

## İÇ EKSPERTİZ

| Parça                               | Durum | Açıklama            |
|-------------------------------------|-------|---------------------|
| DİREKSİYON SİMİDİ VE TUŞLARI        | ORTA  | AŞINMA MEVCUT       |
| KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ | ORTA  | YANIK İZLERİ MEVCUT |
| TABAN HALISI                        | ORTA  | YANIK İZLERİ MEVCUT |
| TAVAN DÖŞEME                        | ORTA  | YANIK İZLERİ MEVCUT |

## İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ

SERVİS PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090

Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 10

## AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 23.09.2025  
Rapor No : 3401-19090

Araç Giriş Tarihi : 23.09.2025 09:47  
Araç Çıkış Tarihi : 23.09.2025 10:07

Sayfa No: 11

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

