

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 01

34FRJ700 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34FRJ700	Kilometre	61326
Şase Numarası	VF1RJA00869729313	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	H4DE470U336829	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	RENAULT	Yakıt Tipi	Benzin
Model	CLIO	Versiyon	
Model Yılı	2022	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	67	Silindir Hacmi (cc)	999
İlk Tescil Tarihi	01.09.2022	Son Muayene Tarihi	10.07.2027

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı 2. Araç Anahtarı ABS Hava Yastığı (Sürücü) Hava Yastığı (Yolcu)

İÇ DONANIM

Elektrikli Ön Camlar

DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli) Far (LED) Gündüz led

MULTİMEDİA

Bluetooth Radyo

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	185 65 15	2023	
SAG ÖN	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	185 65 15	2023	
SOL ARKA	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	185 65 15	2023	
SOL ÖN	KIŞLIK	GOODYEAR	4mm	185 65 15	2023	

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç içi sağ ön sıra



8. Araç içi sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç içi kadran


Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 05

KAPORTA - BOYA



BOYALI

DEĞİŞEN

LOKAL BOYALI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	EZİK
KAPUT	BOYALI	
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	ÇİZİK,EZİK
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	HASARLI
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	ÇİZİK,EZİK
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

Araç etrafında minör exik ve çizikler mevcut

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SOL ARKA ÇAMURLUK



SAĞ ÖN ÇAMURLUK



SAĞ ARKA KAPI



TAVAN



SOL ARKA ÇAMURLUK

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 08

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA TAMPON	ORTA	ÇİZİK
FARLAR	ORTA	ÇİZİK,STANDART DIŞI ONARIM
ÖN TAMPON	ORTA	ÇİZİK,EZİK
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	-	MEVCUT

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ÖN TAMPON



FARLAR



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



FARLAR



FARLAR



ARKA TAMPON



ARKA TAMPON



ÖN TAMPON

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 09

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	LEKELİ
TABAN HALISI	ORTA	YANIK İZİ

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



TABAN HALISI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 10

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 18.11.2025
Rapor No : 3401-20775

Araç Giriş Tarihi : 18.11.2025 12:02
Araç Çıkış Tarihi : 18.11.2025 12:16

Sayfa No: 11

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

